

主板系统安装问题

问题：

Intel 500 系列、600 系列 、700 系列芯片组 主板 安装完 Windows10 或 11 系统，重启后，不能进入 Windows 系统，直接又进入了 BIOS

解决方法：

这是因为硬盘分区时，采用了 MBR 格式。 现在支持 Intel 10 代之后 CPU 主板都搭载了 UEFI

BIOS, 存储模式都是 UEFI，对应的硬盘分区模式必须使用 guid 格式。

如果是用 PE 系统来安装 WINDOWS 系统， 必须使用支持 UEFI 的 PE 系统。

大多数 PE 启动 U 盘系统内都有 Disk Genius 工具。 利用此工具先转换磁盘分区表类型为 guid 格式，再分区，重装系统。

